

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE PISCINA EN CONDOMINIO DOS MARINAS – Fajardo, PR

Situación: La junta de la directiva del Condominio Dos Marinas se comunicó con Nu Flow Caribbean porque tenía una obstrucción en la tubería de la piscina del complejo de viviendas. Después de una inspección visual con cámaras se observó que dos de los cuatro tramos de tubería PVC tenían fisuras o roturas que ocasionaban filtraciones de agua. Las tuberías rotas se encontraban a dos pies de la caseta de bombeo y detrás de un muro donde no había acceso.

Solución: Después de identificar los tramos de tubería afectados utilizando un equipo de cámaras de alta tecnología, se realizó una limpieza con equipos mecánicos y con presión de agua para poder eliminar los sedimentos dentro de la tubería. Una vez ya limpia la tubería se procedió con la instalación del Nu Flex Liner o recubrimiento epoxico interior creando una nueva tubería dentro de la tubería existente.

Trabajos Realizados:

- A. Limpiezas de tubería con equipos mecánicos y neumáticos.
- B. Limpieza de tubería con presión de agua.
- C. Rehabilitación de las tuberías PVC con la instalación del *Nu Flex Liner*.
- D. Archivo digital con videos y fotografías de la inspección de las tuberías antes y después de la rehabilitación.

